



Technikai adatlap 05.92 Aknahab

Termék	Egykomponensű, nedvességre keményedő, poliuretán-alapú szerelő- és tömítőhab.		
Tulajdonságok	☒ Gyors kikeményedés ☒ Jó kitöltő- és szigetelőképeség ☒ Alkalmas szennyvízzel történő közvetlen érintkezésre ☒ Jól tapad és ragad a különféle építőipari felületekhez – beton, fém, kerámia, egyéb építőanyagok		
Alkalmazás	- Szennyvízcsatornák tömítése - Búvó- és lefolyóaknak tömítése - Vizsgáló-, elosztó- és szellőzőaknak tömítése és kitöltése		
Kiszerelés	750 ml-es adapteres flakon, 750 ml-es pisztolyflakon		
Szín	Zöld		
Műszaki adatok			
Bázis	–	poliuretán	
Sűrűség	kg/m ³	25–35	ISO 7390
Szerkezet	%	70–75	homogén zártcellás
Hőállóság	°C	-40/+90	kikeményedve
Flakon hőmérséklete alkalmazáskor	°C	+5 felett	optimális +10 – +20
Alkalmazási hőmérséklet	°C	+5/+35	
Bőrképződési idő	perc	10	a hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól függően
Vághatóság	perc	60–90	23 °C-on, 55% relatív páratartalom mellett
Kikeményedés	óra	5–24	a hőmérséklettől, a páratartalomtól és a rétegvastagságtól függően
UV-állóság	–	nincs	felületkezelés szükséges – vakolat, lécek, bevonat
Tűzzel szembeni viselkedés osztálya	–	F	ČSN EN 13 501-1 szerinti besorolás
Eltarthatóság	hónap	18	Álló helyzetben, nem fejjel lefelé!!! +5–25°C-on
Hézag minimális szélessége	mm	4	
Hézag maximális szélessége	mm	40	Ennél nagyobb hézag szükség szerint két vagy több rétegben tölthető ki.
Korlátozások	Nem ajánlott zárt térben történő alkalmazásra. PE-, PP-, szilikon-, teflon- és zsíros felületre nem tapad. Nem ajánlott alacsony hőmérséklet esetén a hab vagy a hézag hevítése. Ne alkalmazza dérral borított felületen.		
Aljzat	A felületnek tisztának, száraznak, szilárdnak, szabad szemcséktől, portól, dértől, zsírtól és olajtól mentesnek kell lennie.		
Az aljzat kezelése (előkészítése)	Tiszta és zsírmentes felületen alkalmazandó. A szennyeződéstől védeni kívánt felületeket le kell takarni! Felhordás előtt a nedvszívó aljzatot javasolt porlasztó segítségével vízzel benedvesíteni a duzzadás és a habszerkezet javítása érdekében.		
Felhasználás	Használat előtt gondosan rázza fel a flakont (legalább 30-szor). Távolítsa el a fedelet, és csavarja fel az adagolócsövet. A hézagot alulról felfelé, kb. 60%-ig töltsse ki; a hab térfogata megnövekszik.		
Ajánlás	0 °C alatt a címkén „-15 °C-ig” jelölést viselő Téli aknahabot használja.		



Technikai adatlap 05.92 **Aknahab**

Figyelmeztetés	A nem kikeményedett hab eltávolításához PUR-hab-tisztítót használjon. A kikeményedett hab csak mechanikusan távolítható el. A munkához használjon védőeszközöket. A padlót takarja le papírral vagy fóliával, hogy ne érje a hab.
Tisztítás	Anyag: a nem kikeményedett hab Zwaluw PUR-hab-tisztítóval távolítható el Kéz: kéztisztító krém, szappan és víz
Biztonság	Lásd „Biztonsági adatlap 05.92”.
Frissítés	Frissítés dátuma: 2013. április 15. Készült: 2003.december 12.

A termék a garanciális időszakban megfelel a specifikációknak. A feltüntetett információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásunkon és objektív vizsgálatunkon alapulnak; feltételezzük, hogy megbízhatóak és pontosak. Cégünk azonban nem ismerheti termékei felhasználásának összes módját, alkalmazásának helyét, körülményeit és módszerét, ezért a feltüntetett információkon túl semmilyen körülmények között nem garantálja a termék megfelelőségét a konkrét felhasználás és alkalmazási eljárás esetében. A fenti adatok általános jellegűek. Minden felhasználónak saját próbával kell meggyőződnie a termék megfelelőségéről. További tájékoztatással műszaki osztályunk szolgálhat.