

MŰSZAKI ADATLAP

MONDO Renovator PU1K

Egykomponensű UV-stabil revitalizáló bevonat kőszőnyeg felületekhez

UV

nem
sárgul

NaCl

sós vízzel
szemben ellenálló



időjárás-
álló



kül- és beltéri
használat

1 Termékleírás

Egykomponensű, poliuretán alapú revitalizáló bevonat kőszőnyeg felületek felújítására. Kiváló UV-stabilitású, nem sárgul, és segít meghosszabbítani a meglévő kőszőnyeg felület élettartamát.

2 Alkalmazási terület

Kőszőnyegek revitalizálása vízszintes felületeken kül- és beltérben. Alkalmas folyami és márvány kavicsos felületekhez, világos kültéri márvány árnyalatokhoz, valamint sós vizes medencék környezetében lévő kőszőnyegek felújítására.

3 Kiszerelés

1 kg kereskedelmi kiszerelés.

4 Tárolás

Eredeti, bontatlan csomagolásban, árnyékos helyen +5 °C és +25 °C között tárolva a gyártástól számított 12 hónapig. Felbontás után mielőbb fel kell használni, mert a kötőanyag a levegő nedvességével reagál.

5 Korlátozások

A kavicsnak száraznak kell lennie; a nedves kavics a kötőanyag habzását okozhatja. A felület legyen megtisztítva, por-, szennyeződés- és zsírmentes. A felhasznált anyagmennyiségre különösen figyelni kell.

MŰSZAKI ADATOK

Anyag-
szükséglet

0,2 kg/m²

Feldolgoz-
hatóság

30 perc (+20 °C)

Teljes
terhelhetőség

4 nap (+20 °C)

Tapadás
betonhoz

≥ 1,5 MPa

Járhatóság

24 óra (+20 °C)

Alkalmazási
hőm.

+10 °C - +30 °C

Felhordás

hengerrel vagy
ecsettel

MŰSZAKI ADATLAP

MONDO Renovator PU1K

Felület-előkészítés, alkalmazás és figyelmeztetések

Alkalmazási útmutató

1. Felület előkészítése

A felületet meg kell tisztítani a szennyeződésektől és a nem tapadó részekről, majd magasnyomású tisztítóval le kell mosni. A zsíros foltokat vagy egyéb vegyi szennyeződéseket acetonnal kell eltávolítani.

2. Zsíros szennyeződések tisztítása

Az acetont festő tálcába kell önteni, a kemény keféet acetonba kell mártani, le kell csepegtetni, majd ezzel kell a felületet tisztítani. Acetont közvetlenül a felületre önteni tilos.

3. Száradás

A megtisztított felületet 2-3 napig száradni kell hagyni a felhordás előtt.

4. Alkalmazás

A kötőanyagot legalább 2 percig alaposan fel kell rázni, majd festő tálcába kell önteni. Az anyagot hengerrel vagy ecsettel kell felvinni. Az anyagot tilos a kavicsok közé önteni.

5. Anyagmennyiség

A hengert használat előtt festőrácsra le kell húzni, hogy a felesleges kötőanyag ne kerüljön a felületre. Ajánlott anyagszükséglet: 0,2 kg/m².

Fontos figyelmeztetés

Felhordás és kötés közben a termék nem érintkezhet közvetlenül vízzel vagy más vegyi anyaggal. A nedvesség jelentősen befolyásolja a kötetést. Figyelni kell a harmatpontra: a levegő és az aljzat hőmérséklete legalább +3 °C-kal legyen a harmatpont felett. A biztonsági tudnivalók a MONDO Renovator PU1K biztonsági adatlapjában találhatók.

Az adatok a csatolt műszaki adatlapban szereplő információk alapján készültek. Minden esetben próbafelület készítése javasolt.

